

IT

Prima di consultare l'esploso e relativo elenco ricambi, è necessario verificare la Linea di produzione riportato sull'etichetta caratteristica

EN

It is necessary to check the Production line on the product label, before consulting the exploded view drawing and the related spare part list.

DE

Zunächst der auf dem Merkmaletikett angeführte Produktionslinie geprüft werden, bevor man die Explosionszeichnung und die entsprechende Einsatzteileiste konsultiert.

FR

Il est nécessaire de vérifier le ligne de production qui figure sur la plaque signalétique avant de consulter la vue éclatée et la liste de pièces de rechange correspondante

ES

Antes de consultar el despiece y la correspondiente lista de recambios, es necesario comprobar el Línea de producción indicado en la etiqueta de características.



111261	production line 5111
134739	production line 5133
134236	production line 5154

111259	production line 5111
134740	production line 5133
134235	production line 5154

118129	production line 5111
128532	production line 5133
134234	production line 5154

111264	production line 5111
--------	----------------------

123989	production line 5133
--------	----------------------


123988	production line 5133
--------	----------------------

111260	production line 5111
123987	production line 5133

109040	EU
109042	AU
130716	JP
109044	SA
109041	UK
109043	US
117726	CN

109014	production line 5111
133985	production line 5133
134233	production line 5154

112499	production line 5111
133987	production line 5133
134232	production line 5154



102616	production line 5111
134231	production line 5154